

2021年10月3日

NEWS LETTER

伊豆急行株式会社

車両トラブルの影響による運転見合わせについて

伊豆急行線は、蓮台寺駅で発生した車両トラブルの影響により、伊豆急行線の一部区間で運転見合わせが発生いたしましたのでお知らせします。なお、運行への影響につきましては下記のとおりです。

記

1. 発生日 2021年10月3日（日曜日）
2. 状況 9時16分 蓮台寺駅にて車両故障発生
車両点検を行ったが走行不能のため、前途の運転を中止
3. 故障列車 伊東駅8時20分発 伊豆急下田行 3両編成
4. 運休列車 上り 1本 下り 1本 計 2本
5. 影響人員 約 100人
6. 故障原因 調査中

以上

お問い合わせ先

伊豆急行株式会社 運輸部 電話：0557-53-1115
電話：0557-53-1111



伊豆急行株式会社