

トラック用オールLEDリアコンビネーションランプ 自主改善(無償交換)のお知らせ

この度、標記のリアコンビネーションランプにおきまして、不具合発生の可能性があることから、自主改善(無償交換)を実施させていただきます。
つきましては、対象製品を装着された車両をご確認の上、最寄りの各社ディーラー様に交換要請を行ってください。
ご多忙中、大変ご迷惑をおかけし申し訳ございませんが、よろしくお願い申し上げます。


1. 不具合内容、及び対象範囲

当製品において、非常点滅表示灯(方向指示器の点滅)がエンジン停止中に作動している状態で、エンジン始動操作をした場合、方向指示器が全消灯する可能性があります。
尚、全消灯後、点灯スイッチを入れ直す事により正常作動します。

《対象製品》

製品仕様	部品番号	自主改善対象製品の 出荷時期
3連タイプ レッドVer.・ノーマルターン仕様	(右側) LEDRCL-24R21 (左側) LEDRCL-24L21	平成29年6月～ 平成31年2月
3連タイプ レッドVer.・シーケンシャルターン仕様	(右側) LEDRCL-24RS21 (左側) LEDRCL-24LS21	平成29年6月～ 平成31年2月
3連タイプ クリアVer.・シーケンシャルターン仕様	(右側) LEDRCL-24RSC (左側) LEDRCL-24LSC	平成29年10月～ 平成31年2月

2連タイプ及び歌舞伎デザインは対象外です。
対象製品は、下図に示すレンズ部の2箇所それぞれ角型のシボ加工があります。
(対象でないものは1箇所しかシボ加工がありません)



2. 自主改善の内容

対象製品を対策品に交換します。
尚、交換作業は、最寄りのディーラー様にてお願いいたします。
対象製品では2箇所にあるシボ加工が、対策品では3箇所になります。



※裏面のビニールチューブの色は対象製品(対策前)と同じです。
※対象製品を装着した際に使用していたオプション品は、そのままご使用ください。

【お問い合わせ先】

株式会社 小糸製作所 部品用品企画部

フリーダイヤル：0120-548-512 (受付時間：9:00～17:00 ※12:00～13:00・土日祝日除く)