

台風6号の影響による運転見合わせについて

伊豆急行線は台風6号接近にともない、計画運休実施により被害の低減および支障箇所の早期復旧に向けて取り組んでまいりましたが、2026年6月7日（日）始発からの通常運転開始の運びとなりましたのでご案内いたします。復旧にご支援ご協力くださいました皆様に感謝するとともに、お客様をはじめ地域の皆様には大変ご迷惑をお掛けいたしましたことお詫び申し上げます。

今般の被害状況および運行への影響につきましては下記のとおりです。

記

1. 発生日 2026年6月3日（水曜日）～6日（土曜日）
2. 原因 台風6号の接近にともなう暴風雨とその影響により線路内へ土砂流入が生じたことによる。
3. 状況
 - 【6月3日（水曜日）】
 - 5時18分 始発列車より全線で運転見合わせ（計画運休）
 - 11時10分 社外からの連絡により伊豆稲取駅～今井浜海岸駅間の線路内への土砂流入を確認
 - 18時3分 伊東駅～伊豆高原駅間で折り返し運転実施
 - 【6月4日（木曜日）】
 - 片瀬白田駅～伊豆急下田駅間で運転見合わせ
 - 伊東駅～片瀬白田駅間で折り返し運転実施
 - 【6月5日（金曜日）】
 - 片瀬白田駅～伊豆急下田駅間で運転見合わせ
 - 伊東駅～片瀬白田駅間で折り返し運転実施
 - 【6月6日（土曜日）】
 - 片瀬白田駅～伊豆急下田駅間で運転見合わせ
 - 伊東駅～片瀬白田駅間で折り返し運転実施
 - 【6月7日（日曜日）】
 - 5時38分 全線で運転再開
4. 運休列車 【本数】 上り133本 下り128本 計261本（区間運休含む）
5. 影響人員 約 24,600人
6. 代行輸送 6月4日～6月6日まで片瀬白田駅～伊豆急下田駅間で代行バス運転実施

(運転本数：102本、利用者：約3,343名)

7. 施設への影響 伊豆稲取駅～今井浜海岸駅間

【主な被害】 土砂流入による線路・電路支障（電柱折損、高圧配電線断線）、踏切機器損傷

8. 被害状況写真（伊豆稲取駅～今井浜海岸駅間 伊豆稲取3号踏切付近）



以 上

お問い合わせ先

伊豆急行株式会社 事業推進部 電話：0557-53-1111
運輸部 電話：0557-53-1115



伊豆急行株式会社