

台風15号の影響による運転見合わせについて

伊豆急行線は、2019年9月8日（日）夜半からの台風15号接近にともない、同日18時以降順次計画運休とし、被害の低減および早期復旧に向けて取り組んでまいりましたが、2019年9月11日（水）始発からの通常運転開始の運びとなりましたのでご案内いたします。復旧にご支援ご協力くださいました皆様感謝申するとともに、お客様をはじめ地域の皆様には大変ご迷惑をお掛けいたしましたことお詫び申し上げます。

今般の被害状況および運行への影響につきましては下記のとおりです。

記

1. 発生日 2019年9月 8日（日曜日）～10日（火曜日）
2. 原因 台風15号の接近にともなう暴風雨とその影響による土砂崩れや倒木等の線路支障が複数生じたことによる。
【参考：気象観測値(当社機器)】
時間雨量（最大）113mm、 連続雨量（最大）325mm いずれも伊豆大川駅
瞬間風速（最大） 41m/s、瞬間最大風速 48m/s いずれも片瀬白田駅
2. 状況 【9月 8日（日曜日）】
18時以降 順次運転を取り止め
19時00分 伊東駅～伊豆急下田駅間の全線で終日運休
【9月 9日（月曜日）】
5時19分 始発列車より全線で運転見合わせ
【9月10日（火曜日）】
5時19分 伊東駅～伊豆高原駅間で折り返し運転実施
5時37分 河津駅～伊豆急下田駅間で代行バス運転実施
8時56分 伊豆高原駅～河津駅間の運転再開
伊東駅～河津駅間で折り返し運転実施
20時00分 全線で運転再開
3. 運休列車 【3日間延べ本数】上り80本 下り 79本 計159本（区間運休含む）
4. 影響人員 約 12,500人
5. 代行輸送 河津駅～伊豆急下田駅間で代行バス運転実施
（運転本数：52本、利用者：約1,500人）

6. 施設への影響 50ヶ所

【主な被害】

土砂崩落（川奈駅～富戸駅間）

高圧配電線断線（蓮台寺駅～伊豆急下田駅間）

倒木による架線、線路支障（伊東駅～南伊東駅間ほか18か所）

その他（強風による駅舎等破損、停電、雨漏り等多数）

7. 被害状況写真

土砂崩落（川奈駅～富戸駅間）



高圧配電線断線（蓮台寺駅～伊豆急下田駅間）とホーム屋根破損（伊豆北川駅）



以上

お問い合わせ先

伊豆急行株式会社 運輸部 電話：0557-53-1115
企画部 電話：0557-53-1111



伊豆急行株式会社